



תאריך 22/7/18



אל:  
עופר קולט עוז -  
מהנדס הועדה

חבור ביו - בקשה מספר: 20180092-1

ישוב: וסל

מס' מגרש: 12-21-290-21087

משפחה: מועל ז"נ

מבנה: 19.20 + 00.0

שוחת (חיבור):

IL: 18.36

שוחת (חיבור) תקין / לא תקין

TL: 18.70

שוחת (בית) תקין / לא תקין

TL: 19.00 - 18.40

קוטר / שיפוע (צנרת ביו) חתך 6" 2%

מרתף כן (לא) חיבור בשאיבה

זווית 90° (ומעלה) חתך

מיקום צ.א. תקין / לא תקין

קוטר צנרת מים תקין / לא תקין איגלוו קר

מאושר □ לא מאושר

הערות: ביצוע עבודה לפי הוראות הל"ת. סלון ביוס למיכל אמצעי  
בניית קמפניו אצל 0.00 ± והצננו.

מנהל מדור אחזקה  
מים וביו

