


# מועצה אזורית מטה אשר • ד.נ. גליל מערבי • מיקוד 25206

מדור אחזקה מים וביוב • טלפון ישיר: 04-9879647 • פקס: 04-9879705  
• maint.m@mta.org.il



תאריך 16/7/20



5

אל:  
עופר קורט עוז -  
מהנדס הועדה

חבור ביוב - בקשה מספר: 1088

ישוב: כפר

מס' מגרש: 313/133/18328

משפחה: 064

מבנה: -+ 00.0:26.53

שוחת (חיבור): IL: 24.14

שוחת (חיבור תקין) / לא תקין TL: 26.13

שוחת (בית) תקין / לא תקין TL: 26.33

קוטר / שיפוע (צנרת ביוב)

מרתף כן / לא (חיבור בשאיבה)

זווית 90° (ומעלה) תקין

מיקום צ.א. תקין / לא תקין

קוטר צנרת מים תקין / לא תקין

☒ מאושר ☐ לא מאושר

הערות: ביצוע עבודה לפי הוראות הל"ת.

אין בע"ק בע"ק אחרות בע"ק האנטי

בברכה,  
דכור דכור  
מנהל מדור אחזקה  
מים וביוב

עמוד 1 מתוך 1

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזיו  
חניתה  
יחיעם  
יסעור  
כברי  
כליל  
כפר מסריק  
לוחמי הגסאות  
לימן  
מצובה  
נס-עמים  
נתיב השיירה  
סער  
עברון  
עין המפרץ  
עמקא  
ערב-אל ערמשה  
ראש הנקרה  
רגבה  
שבי ציון  
שיח דגון  
שמרת



מכון התקנים הישראלי

DOC.460651

**יחסות חזקה וגביר  
ביצע, ניהול ופיקוח  
החלטות חכמה ומעולה**

0545-03288 /70  
kablantov@gmail.com  
www.kablantov.com

**דָּבָר דָּכוּר**  
**מִנְהַל מַחֲלֶקֶת אַחֲזָקָה**  
**מ.א. מִטָּעָה אֲשֶׁר**

תאור  
הנכס

מִפְּנֵי

20/7/20

בקשה להדגיר בניה על שטח

# נספח סני

[illegible]

11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	מאיר גומבו פיקוח ע
4	
3	
2	
1	

לשם מרת נחמנו אחרים לביקורת, מלס או חלקים)  
אי מצדו כי מרת מיניד אחר/ל לביקורת ביצוע עבודת הבניה בתחומים  
(לפרט):  
לעשות ואז כמפורס בתקנות, ולחדיע על כך לרשות הרישוי והמקומית (רשם  
התחלת ביצוע העבודות תאריך \_\_\_\_\_ חתימת המבקש \_\_\_\_\_)

1. הצהרת עורכי הבקשה

■ **מִתְנַהֵּם אִדֶּם** אֶחָד לִיְהוָה מִתְפַּקֵּד אֶחָד, יִמְלֹא פְרִמִּי וְחִתִּימוֹת לֵיד כָּל אֶחָד מִרֵּאשִׁית

מאיר גומבו אדריכל  
37

## חותמות אחרות:

~~מושב עובדים  
להתיישבות שיתופית בע"מ~~

## איכות מקור ירודה

